

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskarka-wolnoobrotowa-650w-kd4251-p-67560.html>

Wyciskarka wolnoobrotowa 650W KD4251

Cena brutto	281,88 zł
Cena netto	229,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4251
Kod producenta	KD4251
Kod EAN	5903957021508
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyciskarka wolnoobrotowa 650W KD4251

KD4251 to wyciskarka wolnoobrotowa (slow juicer) marki KRAFT&DELE przeznaczona do codziennego przygotowywania soków, smoothie, przecierów i sorbetów z owoców oraz warzyw. Praca na poziomie 58 obr./min ogranicza utlenianie składników i nagrzewanie masy, co przekłada się na lepsze zachowanie witamin, minerałów i błonnika w porównaniu z tradycyjnymi sokowirówkami odśrodkowymi.

Moc szczytowa 650 W

Prędkość obrotowa 58 obr./min

Liczba sit 3 wymienne

Czas pracy ciągłej do 30 minut

Charakterystyka urządzenia

Niskie obroty - 58 obr./min

Wolnoobrotowy mechanizm tłoczący wyciska sok bez generowania ciepła tarcia. Oznacza to mniejsze utlenianie i dłuższy czas przechowywania soku bez utraty smaku oraz wartości odżywczych - w przeciwieństwie do sokowirówek odśrodkowych pracujących

przy kilku tysiącach obrotów na minutę.

3 wymienne sita

Zestaw obejmuje sito do klarownych soków, sito do smoothie i przecierów (większe oczka, przepuszcza błonnik) oraz sito do sorbetów i mrożonych deserów. Jeden sprzęt pozwala przygotować różne rodzaje przetworów bez konieczności zakupu osobnych urządzeń.

Funkcja biegu wstecznego

W przypadku zaklinowania twardego składnika – np. włóknistego imbiru czy selera – bieg wsteczny cofa ślimak, co pozwala uwolnić zablokowany materiał bez demontażu urządzenia. Skraca czas obsługi i zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanizmu.

Blokada kapania i cicha praca

Zawór blokady kapania zatrzymuje przepływ soku po odsunięciu pojemnika, co eliminuje zabrudzenia blatu. Niski poziom hałasu wynikający z wolnych obrotów silnika indukcyjnego umożliwia użytkowanie urządzenia bez zakłócania otoczenia.

Silnik indukcyjny i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Silnik indukcyjny charakteryzuje się mniejszą liczbą elementów ruchomych niż silnik szczotkowy, co przekłada się na trwałość i cichszą pracę. Wbudowane zabezpieczenie termiczne wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, chroniąc silnik przed uszkodzeniem przy intensywnym użytkowaniu. Zalecany czas pracy ciągłej wynosi do 30 minut.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4251
Typ urządzenia	Wyciskarka wolnoobrotowa (slow juicer)
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	450 W
Moc szczytowa	650 W
Prędkość obrotowa	58 obr./min
Czas pracy ciągłej	do 30 minut

Liczba sit w zestawie	3 (sok klarowny, smoothie/przecier, sorbety)
Funkcja biegu wstecznego	tak
Blokada kapania	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Typ silnika	indukcyjny
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Soki klarowne z jabłek, marchewki, buraków, ogórków
- Soki z liściastych warzyw: szpinaku, jarmużu, natki pietruszki
- Smoothie i przeciera owocowo-warzywne z błonnikiem
- Soki z owoców cytrusowych i miękkich owoców (np. granat, winogrona)
- Domowe sorbety i lody owocowe z mrożonych składników
- Mleko roślinne (np. z namoczonych orzechów, migdałów)
- Przetwory z imbiru, kurkumy i innych twardych korzeni
- Soki warzywne do przetworów i zup kremowych

Zawartość zestawu

- Wyciskarka wolnoobrotowa KD4251
- Pojemnik na sok
- Pojemnik na miąższ
- 3 wymienne sita
- Szczoteczka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie elementy mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Składniki powinny być pokrojone na kawałki dostosowane do rozmiaru otworu wsadowego – zbyt duże elementy mogą powodować blokady. W przypadku zaklinowania składnika należy użyć funkcji biegu wstecznego zamiast siłowego przepychania.

Po każdym użyciu zaleca się niezwłoczne płukanie sita pod bieżącą wodą, zanim resztki soku wyschną w oczkach. Dołączona szczoteczka ułatwia czyszczenie siatki sita. Elementy plastikowe można myć ręcznie; przed myciem należy sprawdzić w instrukcji, które części są przeznaczone do mycia w zmywarce. Urządzenie wymaga przerwy po 30 minutach pracy ciągłej, aby silnik mógł ostygnąć.