

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-do-pily-szablastej-lisi-ogon-geko-cg80263-29-p-17243.html>

Wyłącznik do piły szablastej - lisi ogon GEKO CG80263-29

Cena brutto	15,25 zł
Cena netto	12,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80263-29
Kod producenta	CG80263-29
Kod EAN	5901477138669
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik do piły szablastej GEKO CG80263-29

Zamienny wyłącznik przeznaczony do pilarki szablastej, zwanej również "lisim ogonem". Element odpowiedzialny za bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia podczas pracy.

Model CG80263-29

Producent GEKO

Typ części Część zamienna

Zastosowanie Piła szablasta

Charakterystyka wyłącznika

Funkcja bezpieczeństwa

Wyłącznik to podstawowy element systemu bezpieczeństwa piły szablastej. Umożliwia natychmiastowe zatrzymanie pracy urządzenia w sytuacji zagrożenia lub zakończenia cięcia. Sprawny wyłącznik zapobiega niekontrolowanemu uruchomieniu narzędzia.

Wytrzymałość mechaniczna

Konstrukcja przystosowana do częstych cykli włączania i wyłączania charakterystycznych dla pracy piłą szablą. Odporna na obciążenia mechaniczne występujące podczas intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych i budowlanych.

Kompatybilność z modelami GEKO

Część zaprojektowana jako zamiennik do pilarek szablanych marki GEKO. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z konkretnym modelem urządzenia na podstawie numeru katalogowego lub dokumentacji technicznej piły.

Montaż wyłącznika

Wymiana wyłącznika wymaga podstawowej znajomości konstrukcji narzędzi elektrycznych. Zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania przed rozpoczęciem wymiany oraz zachowanie kolejności demontażu elementów obudowy.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80263-29
Producent	GEKO
Typ produktu	Wyłącznik (część zamienna)
Przeznaczenie	Piła szablana (lisi ogon)
Rodzaj części	Element elektryczny

Zastosowanie wyłącznika

- Naprawa pilarek szablanych GEKO po uszkodzeniu wyłącznika
- Wymiana zużytego elementu przy utracie sprawności przełączania
- Przywrócenie funkcjonalności urządzenia przy braku reakcji na włączenie
- Konserwacja zapobiegawcza w narzędziach eksploatowanych intensywnie
- Serwis pilarek używanych w warsztatach stolarskich i budowlanych

Weryfikacja kompatybilności

Jak sprawdzić zgodność z urządzeniem

Przed zakupem wyłącznika należy zweryfikować numer modelu piły szablanej oraz porównać go z listą kompatybilności producenta. Wyłącznik CG80263-29 jest dedykowany do określonych modeli GEKO. Montaż niezgodnej części może skutkować brakiem działania lub uszkodzeniem elektroniki narzędzia. W razie wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub producentem.

Objawy uszkodzenia wyłącznika

Uszkodzony wyłącznik w pile szablastej objawia się charakterystycznymi symptomami. Urządzenie może nie reagować na naciśnięcie przycisku włącznika lub przeciwnie - nie wyłączać się po zwolnieniu przycisku. Innym objawem jest przerywane działanie silnika podczas utrzymywania naciśniętego wyłącznika. Mechaniczne uszkodzenia obudowy przycisku, pęknięcia lub utrata sprężystości również wskazują na konieczność wymiany elementu.

Przed wymianą wyłącznika warto sprawdzić stan przewodów zasilających oraz połączeń elektrycznych wewnątrz obudowy. Czasem problem może wynikać z uszkodzenia kabla zasilającego lub utlenionych styków, co nie wymaga wymiany całego wyłącznika.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wyłącznika warto rozważyć przegląd innych elementów piły szablastej: szczotek węglowych silnika, łożysk mechanizmu korbowego oraz stanu ostrzy. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność narzędzia i zapewnia bezpieczną pracę.