

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasilacz-do-piaskarki-kabinowej-g02022-cg02022-1819-geko-p-17164.html>



## Zasilacz do piaskarki kabinowej (G02022) CG02022-18+19 GEKO

Cena brutto	<b>45,38 zł</b>
Cena netto	<b>36,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG02022-18+19</b>
Kod producenta	<b>CG02022-18+19</b>
Kod EAN	<b>5901477134869</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz do piaskarki kabinowej GEKO CG02022-18+19

Dedykowany zasilacz stanowiący oryginalny element wyposażenia piaskarek kabinowych GEKO serii G02022. Komponent zaprojektowany do zapewnienia stabilnego zasilania elektrycznego urządzenia oraz ochrony przed przepięciami.

Kompatybilność GEKO G02022

Typ produktu Zasilacz dedykowany

Producent GEKO

Model CG02022-18+19

### Charakterystyka zasilacza

#### Dedykowana kompatybilność

Zasilacz zaprojektowany specjalnie dla piaskarek kabinowych GEKO G02022. Pełna zgodność parametrów elektrycznych z wymaganiami urządzenia eliminuje ryzyko niezgodności i zapewnia prawidłowe działanie systemu zasilania.

## Stabilizacja napięcia

Układ zapewnia stałe parametry zasilania niezależnie od wahań napięcia w sieci elektrycznej. Stabilne napięcie wyjściowe przekłada się na przewidywalną pracę piaskarki i eliminuje problemy związane z niestabilnym zasilaniem.

## Ochrona przed przepięciami

Wbudowane zabezpieczenia chronią zarówno zasilacz, jak i podłączoną piaskarkę przed skutkami nagłych skoków napięcia. Mechanizm ochronny wydłuża żywotność zarówno zasilacza, jak i całego urządzenia.

## Konstrukcja warsztatowa

Obudowa przystosowana do pracy w warunkach warsztatowych, gdzie występuje zapylenie i wibracje. Wykonanie uwzględnia specyfikę środowiska pracy piaskarek kabinowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG02022-18+19
Producent	GEKO
Kompatybilność	Piaskarka kabinowa GEKO G02022
Typ	Zasilacz dedykowany
Przeznaczenie	Część zamienna / serwisowa

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego zasilacza w piaskarce GEKO G02022
- Naprawa serwisowa piaskarek kabinowych GEKO
- Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń w warsztatach lakierniczych
- Utrzymanie sprawności piaskarek w zakładach obróbki metali
- Serwis urządzeń w branży motoryzacyjnej
- Konserwacja sprzętu w zakładach remontowych

## Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej piaskarki kabinowej. Zasilacz CG02022-18+19 jest kompatybilny wyłącznie z piaskarkami GEKO serii G02022. Numer modelu urządzenia znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie piaskarki.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zasilacz nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak jego żywotność zależy od warunków eksploatacji. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać narażania na bezpośrednie działanie wilgoci oraz okresowo sprawdzać stan połączeń elektrycznych.

W przypadku awarii zasilacza nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Uszkodzony zasilacz powinien zostać wymieniony na nowy oryginalny element, co gwarantuje zachowanie parametrów pracy piaskarki oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Wymiana zasilacza powinna być przeprowadzana przy odłączonym zasilaniu urządzenia. Zaleca się, aby czynność wykonywała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi lub serwis autoryzowany.

### Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji piaskarki kabinowej GEKO G02022 mogą być potrzebne również inne komponenty, takie jak: filtry powietrza, dysza do piaskowania, ścierniwo do piaskarek, rękawice robocze do piaskarek kabinowych.