

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-dysza-wezyk-pistoletu-do-tapicerki-geko-g01158a-p-18011.html>

Zestaw naprawczy(dysza + wężyk) pistoletu do tapicerki GEKO G01158A

Cena brutto	15,72 zł
Cena netto	12,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01158A
Kod producenta	G01158A
Kod EAN	5901477121746
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy (dysza + wężyk) do pistoletu tapicerskiego GEKO G01158A

Kompletny zestaw części zamiennych umożliwiający przywrócenie pełnej sprawności pistoletu do tapicerki GEKO. Zawiera dyszę oraz wężyk — elementy odpowiedzialne za prawidłowy przepływ i aplikację materiałów tapicerskich.

Kompatybilność GEKO G01158A

Zakres zestawu Dysza + wężyk

Typ produktu Zestaw naprawczy

Charakterystyka zestawu

Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany specjalnie do modelu GEKO G01158A. Zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z oryginalnym pistoletem, co gwarantuje prawidłowe działanie po wymianie.

Kompleksowa naprawa

Zawiera dwa najczęściej ulegające zużyciu elementy: dyszę odpowiedzialną za formowanie strumienia materiału oraz wężyk transportujący go z pistoletu. Wymiana obu części jednocześnie przywraca pełną funkcjonalność narzędzia.

Precyzyjna dysza

Dysza kalibruje przepływ i kierunek aplikacji materiałów tapicerskich. Jej stan bezpośrednio wpływa na dokładność pracy — zużyta dysza może powodować nierównomierne rozprowadzanie kleju lub pianki.

Wytrzymały wężyk

Elastyczny wężyk przenosi materiał pod ciśnieniem. Jego uszkodzenie lub stwardnienie prowadzi do nieszczelności, obniżenia ciśnienia roboczego i pogorszenia jakości aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G01158A
Producent	GEKO
Typ produktu	Zestaw naprawczy
Zawartość zestawu	Dysza + wężyk
Przeznaczenie	Pistolet do tapicerki GEKO G01158A

Kiedy wymienić elementy zestawu

Oznaki zużycia dyszy

Nierównomierne rozprowadzanie materiału, zablokowany przepływ, widoczne uszkodzenia mechaniczne lub nagromadzenie zaschniętych resztek kleju na końcówce. Dysza traci kalibrację po intensywnym użytkowaniu lub kontakcie z zanieczyszczonymi materiałami.

Oznaki zużycia wężyka

Spadek ciśnienia roboczego, wycieki materiału, stwardnienie elastomeru, pęknięcia lub widoczne uszkodzenia mechaniczne. Wężyk ulega degradacji pod wpływem chemikaliów zawartych w klejach i piankach tapicerskich.

Zastosowanie

- Naprawa pistoletu tapicerskiego po intensywnym użytkowaniu
- Wymiana profilaktyczna przed rozpoczęciem dużego projektu
- Przywrócenie sprawności narzędzia po długim okresie przestoju
- Usunięcie skutków zablokowania pistoletu zaschniętym materiałem
- Odnowienie sprzętu warsztatowego w tapicerstwie samochodowym
- Serwis narzędzi w zakładach meblarskich

Użytkowanie i konserwacja

Przed wymianą elementów zestawu należy odłączyć pistolet od źródła zasilania i całkowicie opróżnić zbiornik z materiału. Stare części usunąć zgodnie z instrukcją producenta pistoletu, uważając na ewentualne resztki kleju lub pianki pod ciśnieniem.

Nowe elementy zamontować w odwrotnej kolejności demontażu, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek i dokręcenie połączeń. Po wymianie przeprowadzić test szczelności przy niskim ciśnieniu przed przystąpieniem do pracy.

Aby wydłużyć żywotność nowych części, zaleca się regularne czyszczenie pistoletu po zakończeniu pracy oraz stosowanie materiałów tapicerskich zgodnych z zaleceniami producenta narzędzia. Unikać pozostawiania materiału w systemie na dłuższy czas — prowadzi to do zaschnięć i przedwczesnego zużycia elementów przepływowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji pistoletu tapicerskiego warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: zestawów uszczelek, środków czyszczących do narzędzi pneumatycznych oraz oryginalnych zbiorników na materiały. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność całego narzędzia i zapewnia powtarzalność jakości pracy.