

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-uszczerek-do-89515-89518-89520-89545-flo-p-4256.html>

Zestaw uszczerek do 89515, 89518, 89520 89545 FLO

Cena brutto	3,11 zł
Cena netto	2,53 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89545
Kod producenta	89545
Kod EAN	5906083895456
Producent	Flo
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zestaw Uszczerek do Opryskiwaczy Ciśnieniowych FLO 89545

Zestaw naprawczy uszczerek przeznaczony do opryskiwaczy ciśnieniowych FLO. Zapewnia przywrócenie szczelności układu pompującego i zaworów, eliminując wycieki cieczy roboczej.

Model 89545

Marka FLO

Kompatybilność 89515, 89518, 89520, 89545

Typ produktu Zestaw uszczerek

Charakterystyka zestawu uszczerek FLO

Kompatybilność z modelami FLO

Zestaw pasuje do czterech modeli opryskiwaczy ciśnieniowych FLO: 89515, 89518, 89520 oraz 89545. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu opryskiwacza, zazwyczaj umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi.

Funkcja uszczelnień w opryskiwaczu

Uszczelki zapobiegają wyciekom cieczy roboczej w układzie pompującym, zaworach i połączeniach. Zużyte uszczelki powodują spadek ciśnienia roboczego, nierównomierne opryskiwanie oraz straty środków ochrony roślin lub nawozów.

Wymiana jako element konserwacji

Regularna wymiana uszczelki wydłuża żywotność opryskiwacza i zapewnia prawidłowe parametry pracy. Oznaki zużycia to widoczne wycieki, spadek ciśnienia podczas pracy oraz trudności w utrzymaniu stabilnego strumienia.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana uszczelki nie wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych. Wystarczą podstawowe narzędzia ręczne oraz instrukcja obsługi opryskiwacza, która opisuje procedurę demontażu i montażu elementów uszczelniających.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	89545
Marka	FLO
Kompatybilne modele opryskiwaczy	FLO 89515, 89518, 89520, 89545
Typ produktu	Zestaw uszczelki naprawczych
Zastosowanie	Opryskiwacze ciśnieniowe FLO

Zastosowanie zestawu uszczelki

- Naprawa opryskiwaczy ciśnieniowych FLO z objawami nieszczelności
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem opryskiwania
- Przywrócenie parametrów ciśnienia roboczego w układzie pompującym
- Eliminacja wycieków środków ochrony roślin lub nawozów płynnych
- Wymiana po długotrwałym przechowywaniu opryskiwacza
- Naprawa po kontakcie z agresywnymi chemicznie cieczami roboczymi
- Serwisowanie opryskiwaczy wykorzystywanych do pielęgnacji ogrodów i upraw

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zamówieniem zestawu uszczelki należy potwierdzić numer modelu opryskiwacza. Informacja znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oryginalnym. Zestaw 89545 pasuje wyłącznie do modeli FLO 89515,

89518, 89520 i 89545.

Procedura wymiany uszczelek

Przed wymianą należy opróżnić zbiornik z cieczy roboczej i odciążyć ciśnienie w układzie. Uszczelki wymienia się zgodnie ze schematem w instrukcji obsługi. Po montażu zaleca się przeprowadzenie testu szczelności z czystą wodą przed użyciem środków chemicznych.

Przechowywanie zapasowych uszczelek

Uszczelki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Materiały uszczelniające mogą utracić elastyczność pod wpływem UV i wysokiej temperatury, co skraca ich żywotność.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji opryskiwacza FLO warto rozważyć zakup filtrów do cieczy roboczej, dysz wymiennych oraz środków do czyszczenia układu pompującego po zastosowaniu środków ochrony roślin.
