

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlaczce-oslony-kosy-spal-geko-g81068p-p-20272.html>

## Złącze osłony kosy spal. GEKO G81068P

Cena brutto	<b>12,48 zł</b>
Cena netto	<b>10,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G81068P</b>
Kod producenta	<b>G81068P</b>
Kod EAN	<b>5901477127137</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Złącze osłony kosy spalinowej GEKO G81068P

Element montażowy służący do połączenia osłony ochronnej z korpusem kosy spalinowej. Zapewnia stabilne mocowanie osłony, która chroni użytkownika przed wyrzucanymi fragmentami ściętej roślinności i elementami tnącymi.

Model G81068P
Producent GEKO
Typ Złącze osłony
Zastosowanie Kosy spalinowe

### Charakterystyka

#### Funkcja bezpieczeństwa

Odpowiada za stabilne zamocowanie osłony ochronnej, która stanowi kluczowy element bezpieczeństwa podczas pracy z kosą spalinową. Prawidłowo zamontowane złącze eliminuje wibracje i przesunięcia osłony podczas użytkowania urządzenia.

#### Element wymienny

Należy do grupy części eksploatacyjnych, które podlegają naturalnemu zużyciu. Wymiana zużytego złącza przywraca pełną funkcjonalność systemu osłonowego i przywraca parametry bezpieczeństwa określone przez producenta.

### Konstrukcja mechaniczna

Zaprojektowane pod kątem wytrzymałości mechanicznej i odporności na wibracje występujące podczas pracy kosy. Konstrukcja uwzględnia obciążenia dynamiczne powstające przy kontakcie elementów tnących z roślinnością.

### Montaż

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Procedura wymiany obejmuje demontaż zużytego elementu i montaż nowego zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Czas wymiany zazwyczaj nie przekracza kilku minut.

## Specyfikacja techniczna

Model	G81068P
Producent	GEKO
Typ produktu	Złącze osłony kosy spalinowej
Kategoria	Części zamienne do kos spalinowych

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego złącza osłony w kosach spalinowych
- Naprawa systemu mocowania osłony ochronnej
- Przywracanie parametrów bezpieczeństwa urządzenia
- Serwis i konserwacja kos spalinowych GEKO
- Uzupełnienie zestawu części zamiennych w warsztatach serwisowych

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosy spalinowej oraz porównać wymiary i typ mocowania z oryginalnym elementem. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem producenta lub dostawcą w celu potwierdzenia zgodności z konkretnym modelem urządzenia.

## Konserwacja i wymiana

---

Złącze osłony należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak zużycia, pęknięć lub deformacji. Symptomy wskazujące na konieczność wymiany to: luzy w połączeniu, widoczne uszkodzenia mechaniczne, trudności w montażu osłony lub jej niestabilność podczas pracy. Wymianę należy przeprowadzić przy wyłączonym silniku, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa określonymi przez producenta.

Podczas instalacji nowego złącza należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone, a osłona nie wykazuje ruchów w żadnej płaszczyźnie. Po montażu zaleca się przeprowadzenie testu urządzenia na niskich obrotach w celu weryfikacji stabilności połączenia.

#### Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu kosi spalinowej mogą być potrzebne dodatkowe elementy: osłony ochronne, elementy mocujące, uchwyty oraz inne części zamienne dedykowane do modeli GEKO. Zaleca się utrzymywanie podstawowego zestawu części eksploatacyjnych w celu minimalizacji przestojów w pracy.